## 动力蓄电池拆解信息表

汽车企业名 称	浙江新吉奥汽车有限公司				
注册地址	浙江省台州市台州湾新区东部新区海豪路 777 号				
车辆类型	N1				
车辆型号	NGA5030XXYBEV1				
联系人	陈军洪	职务			
联系电话	0576-89875310	E-mail	706963894@qq. com		
		动力蓄电池拆解信息	7.		
信息分类	信息要求	信息说明			
	动力蓄电池包规 格/型号	B33GANLZA			
	动力蓄电池制造 商	力神动力电池系统有限公司			
	产品类型	高能量应用			
	电池类型	磷酸铁锂方形电芯			
	上市年份	2020 年			
-1 1 # 1. \1	尺寸大小	$(1111.0\pm11) \times (924.0\pm9.2) \times (240.0\pm2.4)$			
动力蓄电池 基本信息	额定容量	150Ah			
(单体电芯	标称电压	332. 8V			
or 电池 包?)	额定质量	364kg			
	正负极材料	磷酸铁锂+石墨			
	电解液类型	LiPF6			
	蓄电池模块的数量	/			
	蓄电池单体的数量	104			
	串并联方式	1P104S			
	其他技术参数	/			
动力蓄电池	拆解条件	电池包放电至低电量	、与外界做好绝缘防护		

- 上級 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					
上 拆解总体要 求	装备要求	干净、平整、干燥、温度适宜的室内,远离可能引发短			
(単体电芯					
or电池	场地要求	路的金属	易物体,并避免存在尖	·锐物体对电池包造成撞击、	
包?)		挤压伤害等 操作过程中需注意以下几点:			
· /					
		1. 不要佩带手表、戒指或类似金属物体;			
	其他	2. 应使用带绝缘防护的工具;			
		3. 穿戴防砸绝缘鞋、高压绝缘手套、护目镜或面罩;			
				金属零件放在电池上;	
				先断开高压和低压电源,确	
			上于断电状态 T		
		外部附   属件拆	断开继电器及外部	电源,拆除外部高压线束及	
	预处理	除	低压通讯线束		
		绝缘操	<b>将高低压接口进行</b>	————————————————————————————————————	
		作	将高低压接口进行绝缘封堵(3M 胶带或其他绝缘物体),避免杂物进入		
		放电操			
		作	将电池电量放日	将电池电量放电至最低单体电压 2.5V	
		清洁操作	用吸尘器吸除电池	包表面杂物, 尤其需将可导	
			电物质吸除, 然后)	用酒精抹布将电池包表面擦	
		TF		拭干净	
		信息记	/		
		录说明		,	
		其他	/		
拆解作业程 序与说明	电池包拆解	电池包		REIGH	
		示意图	新		
		外壳	拆解步骤	拆除电池盖与下箱体连接 螺栓	
			拆解对应方法	采用自动扳手进行拆解	
			拆解装置	/	
			拆解工具	外六角自动扳手-M5	
			注意事项等	/	
1		1	1	1 I	

Г	12 41 88		1
	接触器	拆解对应方法	采用自动扳手进行拆解
		拆解装置	/
		拆解工具	外六角自动扳手-M4(低压 插件)、M5(高压插件)
		注意事项等	需使箱内继电器处于断开 状态,插件不带电条件下 操作
		拆解步骤	/
		拆解对应方法	采用自动扳手进行拆解
	   托架	拆解装置	/
	1	拆解工具	外六角自动扳手-M10
		注意事项等	拆除前托架需做固定,避 免拆除过程中托架脱落砸 伤操作人员
		拆解步骤	/
		拆解对应方法	/
	隔板	拆解装置	/
		拆解工具	/
		注意事项等	/
		拆解步骤	/
		拆解对应方法	采用自动扳手进行拆解
	保险丝	拆解装置	/
		拆解工具	外六角自动扳手-M10
		注意事项等	内部保险,建议先将汇流 排拆除
		拆解步骤	/
		拆解对应方法	/
	冷却液   管路	拆解装置	/
		拆解工具	/
		注意事项等	/
	线束	拆解步骤	去除线束扎带→拔出与 BMU 连接的线束插件→拆

			出 LMU 并拔出与 LMU 连接 的线束插件→将线束取出
		拆解对应方法	采用偏口拆除扎带、采用 自动扳手拆出 LMU
		拆解装置	/
		拆解工具	偏口、自动扳手-M4(LMU)
		注意事项等	插件拔出需用手按住锁 扣,避免使用蛮力拔出导 致插件损坏
		拆解步骤	/
		拆解对应方法	/
	线路板	拆解装置	/
		拆解工具	/
		注意事项等	/
		拆解步骤	从箱内拆出 BMU(连同 BMU 壳体)→从箱内拆出 LMU (连同 LMU 外壳)
		拆解对应方法	采用自动扳手
	电池管理系统	拆解装置	/
		拆解工具	自动扳手-内六角 M6 (BMU)、外六角 M4 (LMU)
		注意事项等	拆解过程中应避免拆解工 具及 BMU/LMU 壳体接触电 芯上的汇流排
		拆解步骤	拆除汇流排上的线束端子 →拆除汇流排→拆除高压 器件
	高压安 全盒	拆解对应方法	采用自动扳手进行拆解
	生血 (高压	拆解装置	/
	器件集 成于电 池包 内)	拆解工具	外六角自动扳手-M4(预充电阻、预充电阻继电器、加热继电器)、M5(汇流排上的线束端子、总正总负继电器、霍尔支架)、M6(汇流排上温度采样端子、汇流排与主继电器)

			注意事项等	确保继电器处于断开状态	
		其他固 定件	拆解步骤	拆出高压底板	
			拆解对应方法	采用自动扳手进行拆解	
			拆解装置	/	
			拆解工具	外六角自动扳手-M5	
			注意事项等	/	
		蓄电池 模块的 结构示 意图	端板 網帶		
			拆解步骤	拆除钢带	
		外壳	对应方法	使用剪刀将钢带剪	
			装置	/	
			工具	剪刀	
į į	电池模块拆解		注意事项等	/	
		线束 (该电 池包使 用 FPC)	拆解步骤	将 FPC 撕除	
			对应方法	手工撕除	
			装置	/	
			工具	/	
			注意事项等	/	
		线路板	拆解步骤	/	
			对应方法	/	
			装置	/	
			工具	/	
			注意事项等	/	
		连接片	拆解步骤	/	

			对应方法	/
			装置	/
			工具	/
			注意事项等	/
			拆解步骤	拆除汇流排
			对应方法	采用夹钳拆除
		其他固 定件	装置	/
			工具	夹钳
			注意事项等	拆解过程中避免汇 流排搭接短路
		取出操	端板拆除→用楔形塑料块配合橡胶锤将电芯	
	电池单体	作	出	
		所需工 具	楔形塑料块、橡胶锤	

注:拆解其他零部件前,需首先将模组间串联汇流排拆除,避免后续拆解过程中产生搭接短路。

